

INSTRUCTIVO DE PRODUCCION

Preparo

Producción

Calidad


Sello

Numero de Control
IMTECH-AVPROD-039


Rev.: 001 Fecha: 26-may-22




COLOCACION DE ROLLOS EN FEEDER





1. Levante el asa A oblicuamente hacia arriba.





3. Primero suelte B, después suelte C.



4.-



2. Presione abajo B, luego presione abajo C, manteniendo en espera.



5

