

INSTRUCTIVO DE PRODUCCION

Rev.: 001 Fecha: 27-may-22

Preparo

Producción

Calidad

Sello


Numero de Control
IMTECH-AVPROD-056



COMBODI 232-V2




1.- Montaje de componentes SMD Y TH



Posición de la fuente
FNTE00002


2.- Hacer un puente en estas dos terminales en la parte trasera de la tablilla.



3.- Perforar gabinete HOU00001 con ayuda de fixture.




4.- Despues de que Ingenieria nos pase las tab. probadas, imprimir etiquetas para combodi en la impresora zebra y anotar el # que trae la etiqueta del módulo XBEE MOD00019.



5.- Montar tablilla en gabinete previamente perforado.



SI SE BATALLA PARA QUE ENTRE LA TABLILLA EN EL GABINETE HAY QUE LIJAR LIGERAMENTE EN LAS ZONAS MARCADAS EN ROJO PARA QUITAR IMPERFECCIONES.



6.- Cerrar gabinete y pegarle etiqueta.

