

INSTRUCTIVO DE PRODUCCION

Preparo

Producción

Calidad

Sello



Número de Control
IMTECH-AVPROD-009

Rev.: 003

Fecha: 04-agosto-23

**TABLILLA RUMBLE PACK EPSILON MOTHERSON**

1.- SOLDAR COMPONENTES SMD.




INSTRUCTIVO DE PRODUCCION	Preparo	Producción	Calidad	Sello	Numero de Control
Rev.: 003 Fecha: 04-agosto-23					IMTECH-AVPROD-009



TABLILLA RUMBLE PACK EPSILON MOTHERSON


2.- SOLDAR COMPONENTES TH.

NOTA: Empezar por los conectores de 12 pines que acompañan al MOD00021.




4.- Soldar MOD00021 sobre los conectores de 12pin colocados en el paso 2.

NOTA: DEBE COINCIDIR VIN CON VIN



5.- Soldar el resto de los componentes.



3.- Soldar los 9 conectores DB9 CN00269.



TABLILLA TERMINADA (PARTE DELANTERA)

