

INSTRUCTIVO DE PRODUCCION

Preparo

Producción

Calidad

Sello

Numero de Control
IMTECH-AVPROD-072

Rev.:



002

Fecha:

03-may-23



TABLILLA PCU SYSTEM V2



INSTRUCTIVO DE PRODUCCION		Preparo	Producción	Calidad	Sello	Numero de Control IMTECH-AVPROD-072
Rev.:	002	Fecha:	03-may-23			

TABLILLA PCU SYSTEM V2

ARN00045
Arnés DB25




ARN00046
Arnés Andon




El cable negro (tierra) soldar al #1 del conector CN00339.

ARN00047
Arnés Pedal



ARN00048
Arnés Pulsera






ARN00049
Arnés Llave 1



ARN00050
Arnés Llave 2



ARN00051
Arnés Switch



ARN00052
Arnés Power



ARN00053
Arnés Externo



INSTRUCTIVO DE PRODUCCION			Preparo	Producción	Calidad	Sello	Numero de Control IMTECH-AVPROD-072
Rev.:	002	Fecha:	03-may-23				



TABLILLA PCU SYSTEM V2



PEGAR SPACERS



ENSAMBLE RASPBERRY











ENSAMBLE DE ARNESES EN GABINETE

INSTRUCTIVO DE PRODUCCION		Preparo	Producción	Calidad	Sello	Numero de Control IMTECH-AVPROD-072
Rev.:	002	Fecha:	03-may-23			



TABLILLA PCU SYSTEM V2

PRODUCTO TERMINADO



ARN00053
Arnés Externo

